

## Instrucțiuni de siguranță a produselor Tondach

1. Tăierea țiglelor ceramice cu aparate electrice poate produce praf. Acesta conține particule de siliciu și cuarț care pot constitui un risc. Se recomandă ca persoanele care lucrează în acest mediu să poarte măști speciale pentru praf, de tip FFP3.
2. Este obligatorie manipularea cu atenție a țiglele ceramice cu ajutorul mănușilor de protecție, pericol de tăiere.

